

# Отчет о диагностике автомобиля

Отчет создается **LAUNCH X431** продукт

## Ремонтная мастерская

Мастерская:

Адрес:

Телефон:

Серийный номер:977090012305

Время испытания:2021-05-03 16:48:21



## Информация о а/м

Год выпуска:2006

Серии а/м:VW

VIN:WVWZZZ3CZ6P025333

Пробег:162590 km

Версия ПО а/м:V28.46

Версия диагностической прикладной программы:V63 AG

Диагностический путь:Быстрое тестирование



## Результат инспекции

### 01 Электроника двигателя 3 Существуют проблемы

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1.P0196 Датчик температуры масла:недоверный сигнал        | Нет сигнала/связи          |
| 2.P0332 Датчик детонации 2:слишком низкий уровень сигнала | Нижний предел не достигнут |
| 3.P1624 Запрос включения аварийной лампы:акт.             | Недоверный сигнал          |

### 02 Электроника трансмиссии 5 Существуют проблемы

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1.P0734 4-я передача:неправильное передаточное отношение     | Механическая неисправность |
| 2.P0735 5-я передача:неправильное передаточное отношение     | Механическая неисправность |
| 3.P0729 6-я передача:неправильное передаточное отношение     | Механическая неисправность |
| 4.01192 Муфта блокировки гидротрансформатора                 | Механическая неисправность |
| 5.00453 Ограничение работы вследствие превышения температуры |                            |

### 03 Электроника тормоза 1 Существуют проблемы

- |  |  |
|--|--|
| 1.00778 Датчик угла поворота рулевого колеса | Несоответствие/неправильная основная настройка |
|--|--|

### 08 Электроника кондиционера/отопителя 1 Существуют проблемы

- |  |  |
|--|--|
| 1.01809 Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры |  |
|--|--|

### 09 Электроника электронного управления 3 Существуют проблемы

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1.01336 Шина данных Комфорт (для всего концерна) | Нарушен                          |
| 2.01502 Лампа левого противотуманного фонаря     | Электрическая неисправность цепи |
| 3.01331 Блок управления двери водителя           | Нет сигнала/связи                |

15 Подушки безопасности 2 Существуют проблемы

1.01218 Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас. Вне верхнего предела  
2.01221 Датчик удара боковой подушки безопасности:со стороны водителя Обрыв цепи/короткое замыкание на плюс

16 Электроника рулевого управления 1 Существуют проблемы

1.01426 Панель управления на рулевом колесе Нет сигнала/связи

17 Комбинация приборов 1 Существуют проблемы

1.00562 Датчик температуры и уровня масла Короткое замыкание на массу

19 Шина данных 2 Существуют проблемы

1.00470 Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. обрыв цепи

2.01331 Блок управления двери водителя Нет сигнала/связи

25 Имобилизатор 1 Существуют проблемы

1.01176 Ключ Недостоверный сигнал

42 Электроника двери водителя 3 Существуют проблемы

1.01336 Шина данных Комфорт (для всего концерна) Нарушен

2.01552 Электродвигатель ЦЗ двери водителя, ЗАП. Электрическая неисправность цепи

3.00928 Привод центрального замка:со стороны водителя Недостоверный сигнал

44 Усилитель рулевого управления 1 Существуют проблемы

1.00778 Датчик угла поворота рулевого колеса

46 Центральный блок управления 3 Существуют проблемы

1.01134 Сирена сигнализации

2.00532 напряжение электропитания Вне верхнего предела

3.01331 Блок управления двери водителя Нет сигнала/связи

52 Электроника двери пассажира 1 Существуют проблемы

1.00929 Привод центрального замка:со стороны переднего пассажира Недостоверный сигнал

53 Стояночный тормоз 1 Существуют проблемы

1.02443 Панель управления Электрическая неисправность цепи

55 Управление дальности фары 1 Существуют проблемы

1.02234 Блок питания правой фары Нет сигнала/связи

Следующие системы в порядке:

1.56 Радио

2.62 Электроника левой задней двери

3.72 Электроника правой задней двери

## 4.76 Система парковки