

## ODIS Engineering

## Протокол результатов

29.01.2019 12:24:39+03:

### Идентификатор станции:

00000 219 00000

### Версия:

Номер версии: B81\_3\_0\_1-20171121

Релиз: 8.1.3

Ядро диагностики: 9.0.1 (Volkswagen AG)

MCD: 3.0.0

ECF: 36.0.0 (20170814)

PDU-API: 1.20.41

### Тип измерения / место измерения

### VIN:

WVWZZZ3CZ7P142317

### Окружение системы

Учётная запись для входа в систему: AsusUX31A/Александр Примеров

Имя ПК: ASUSUX31A

Операционная система: Windows\_NT

Процессор: x86 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel

RAM: 3108776

Диагностическое оборудование: VAS5054

### Автомобиль

VIN: WVWZZZ3CZ7P142317

Проект MCD: VWFLEET (Сервис)

Версия проекта MCD: 2.3

## Содержание

Перечень элементов

0018 - Дополнительный/автономный отопитель

[041 Обновление ПО](#)

## Данные коммуникации

### 041 Обновление ПО

БУ: 0018 - Дополнительный/автономный отопитель

29.01.2019 12:27:42

LL\_AuxilParkiHeateKWP2000CAN20

### Обновление прошивки

29.01.2019 12:27:42

Сеанс: PQ46SH\_4709

Результат: job completed successfully

Продолжительность: 02:44

Размер файла: 246256 Байт

### Характеристика

### Перед обновлением

### После обновления

Обозначение системы

Standheizer 041

Standheizer 041

Версия ПО

4303

4709

Версия АО

041

041

Номер детали VW/Audi

1K0815007BC

1K0815007BC

Номер детали АО

-----

-----

Кодирование

1012

1012